

# 耐雷型屋外収容箱

その設備、“雷害対策”できていますか？

設備を守り“止まらない”インフラへ

Before

## 繰り返し発生

- ▶ 雷による機器故障が発生
- ▶ 突発的なトラブルで復旧対応が必要
- ▶ 保守コストや停止リスクが増加


After

## 安定稼働

- ▶ 高耐電圧(30kV程度)の雷サージを抑制
- ▶ 機器故障リスクを低減
- ▶ 安定稼働により保守負担を軽減

改善

導入イメージ



主な特徴

- ☑ 実際の現地調査をもとに設計  
お困りの場所を確認しご提案いたします。
- ☑ 独自の遮熱塗料で環境耐性も強化  
昨今の異常気象から守る方法、検討いたします。
- ☑ 保守負担を軽減  
保守コスト / 停止リスクの削減にもつながります。

予防保全・柔軟なカスタマイズ

お困りごとはありませんか？

昨今雷トラブル  
増えてきたな…

そういえば  
いつも同じ設備…  
同じ場所…

あの設備  
止まったら困るな…

 旭光通信システム株式会社

大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLCアースビル7F

TEL : 06(4807)7313 FAX : 06(4807)7334

代表メールアドレス : osaka@kyokko-tsushin.co.jp